



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 50 - 6	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>К. Пюшис</i>	Дело №	1961 г.			
Чертеж колодца М 1: 25 по А-Д 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  3878 N16 Военная гостиница				
		Крышка	Лотка			Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
91.50	89.20	89.18						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка <i>чугунная</i> <i>деревян.</i>			Вход		Выход		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			150	кер.	150	кер.		
Дно кирпич. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы			Отдел изысканий					
Наличие воды			Объект 2280					
Наличие газа			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы	
Год строительства 19			Дата		Исполнитель		Чертеж	
					Проверил		Подпись	