


КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 69-61

Город ВильнюсУлица Гимито

Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25 по А-А**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
93.57	90.55	90.54	90.54	91.26

П Р И В Я З К А**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2 мн.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Носов
	Рук. группы		Ишаровский?
Дата	Исполнитель		Вихрова
	Чертил		
	Проверил		

Носов
Шмаровский
Бухара

