

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>70-62</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гимнто</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

93.11

90.62 90.67

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
93.11	90.67	90.62	90.69	90.68 5) 90.89

П Р И В Я З К А							
ул. Гимнто							

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				150	Кср.	150	Кср.	150	чуг.	150	чуг.
				150	Кср.	150	Кср.	150	чуг.	150	чуг.
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
				Объект 2280						Дата	
Скобы 5 мм				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
Наличие воды				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
Наличие газа				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
Год строительства 19				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	
				Исп. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Чертя	