

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>71-63</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Билито</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25 по Д-А

93.69

91.96

150

300

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93.69	92.39	92.35	92.44	

92.39

92.35

92.44

150

300

П Р И В Я З К А

2.2m

1.5m

0.5m

КМ

КН

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход	Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.	150	Кер.	300	Кер.	150	Кер.	
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Скобы	Объект 2280						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юррис	
Наличие газа		Рук. группы				М. Маркович	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Вильнюс	
		Чертил					
		Проверил					