

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 75-65

Город Вильнюс

Улица Билизито

Дело №


1910 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по АА

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.54	91.29	91.17	1	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 мм.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	кеф.				


Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Носик
Шнакович
Бичура



Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000