



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>74-67</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гимито</u>	Дело № _____	19__ г.					
Чертеж колодца М 1:25 по Д-В 		О т м е т к и								
		Лотка		Т р у б		П Р И В Я З К А 				
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №						
9276	91.26	91.17	91.17							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т р у б							
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	чуг.	150	кеф.	150	чуг.		
			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Дно кирп. бет.			Объект <u>2280</u>							
			Скобы		Инв. №		Гл. геодезист		<i>Ворис</i> <i>Штаровский</i> <i>Бичуфа</i>	
Наличие воды		Рук. группы			Исполнитель					
		Наличие газа		Дата		Чертил				
Проверил										
Год строительства 19										