



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 63-70

Город ВильнюсУлица тер. Бирнис


Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25 по А-В

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 5, 6	подкл. № 7
93.85	91.96	91.95	92.78 92.12	92.85

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 5, 6		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кф.	150	кф.	100 25	чуг чуг	20	мат.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Нодри Шнарович Бичура		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						