



Канализация

Колодец № 10-21

Город ВильнюсУлица Райтинский

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по Р-В

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.92	98.77	98.77	3) 99.34 4) 99.60 5) 99.58	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4-1	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп.	100	кирп.	150	кирп.	100	кирп.
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Объект 36 СЧ							
Инв. №	Гл. геодезист				Ногие		
	Рук. группы				Доме		
Дата	Исполнитель		Белуха		Белуха		
	Чертил						
28.6.62	Проверил						