




Канализация	Колодец № <u>И-22</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Рагинишкю</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 по А-А 		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б		П Р И В Я З К А			
		Крышка у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №				
		102.03	99.85	99.81	99.82				
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>нет</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т р у б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	кеф.	150	кеф.	150	кеф.		
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект <u>36 04</u>							
		Инв. №	Гл. геодезист				Корис		
		Дата	Рук. группы				Лазис		
			Исполнитель				Владислав		
			Чертил				Проверил		
		7.41.62 г.							