



Vandentiekio šulNr. () 39 KORTELE			3884
(renginio pavadinimas)	(abrisas)	(plane)	Planšeto nomenkl.
(renginio pastatymo metal)		Vilniaus (Miestas)	Sporto rūmai (Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos yra vandens.
Detalizacija orientuota

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kietas	650		100.30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	100.30	Ar yra vandens? <u>yra</u> ..
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1800x1620	213	98.17	
Vamzažiai	Nr. 1	kietas	150	Viršus 95	99.35
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 92	99.38
	Nr. 3	-11-	150	Viršus 70	99.60
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 70	99.60
	Nr. 5	-11-	150	Viršus 95	99.35
	Nr. 6	-11-	100	Viršus 92	99.38
	Nr. 7			Viršus	
					INZINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
					Objekto Nr. 2/13/27-8.
					Sudarė <u>P. Paukštis</u> Patikrino <u>P. Paukštis</u>
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>P. Paukštis</u>
					(parašas) (pavardė)
					1972. m. <u>XU</u> . .. mėn. <u>30</u> . d.
					(Kortelės sudarymo data)