


Канализация		Колодец № 94-121	Город Вильнюс	Улица Костюшко	Дело №	19 91 г.		
Чертеж колодца М 1:50			О т м е т к и		П Р И В Я З К А 			
			Крышка	Лотка			Тру б	
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
			92.42	90.82	90.80			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			150	шт.	150	шт.		
Дно кирпич. бет.								
Скобы нет.								
Наличие воды			Институт проектирование городского строительства					
Наличие газа			Отдел изысканий					
Год строительства 19			Объект 22 80					
			Инв. №	Гл. геодезист				Иссл.
				Рук. группы				Дане
				Исполнитель				Дане
			Дата	Чертил				
			12-III-61	Проверил				

