

3891

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 107-41

Город Вильнюс

Улица Костюшко

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
108.69	105.98	106.27

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал

Сеть

Трубы
д. матер.

Фасон части

Задвиж.
шт.

Гидр. тип.

Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун 5шт					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

8.XII.61

Учен
Фам
Фам