


Канализация

Колодец № 105-143

Город ВильнюсУлица Костюшково


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
107.90	103.32	103.32	103.55	105.43

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич/бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 10 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
600x1100	Кирпич	600x1100	Кирпич	150	кир	150	кир

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил