

3891

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>113-184</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Костюшко</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.			
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А				
		Крышка	Лотка			Т р у б		
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №	
107.45	103.73	103.73	104.03					
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход					
Стены кирп./бет.			Выход					
Дно кирп./бет.			Подкл. № 3					
Скобы <u>8 шт</u>			Подкл. №					
Наличие воды			Институт проектирование городского строительства					
Наличие газа			Отдел изысканий					
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>					
			Инв. №	Гл. геодезист	Черт.			
			Дата	Рук. группы	Проверил			
			8.11.61	Исполнитель	Черт.			
				Черт.	Проверил			