

3891

Форма 55 гс

## ВОДОПРОВОД


Колодец № 114-185

Город Вильнюс

Улица Костюшко

Лето №

1961 г.

Чертеж колодца  
М. 1:50

## Отметки

| Крыши  | Дно    | Трубы  |
|--------|--------|--------|
| 107.52 | 104.67 | 105.09 |

П Р И В Я З К А

17.42

20.97

ул. Костюшко

## О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и материал |                | Сеть       | Трубы<br>д. матер.      | Фасон части | Залвиж.<br>шт. | Гидр. тип.           |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| Крышки                       | Чугун          | Магистр.   | d = 100<br>чуг.<br>жел. |             | d =<br>Р. Ф.   | Новый<br>H =         |
| Стены                        | Кирпич. бетон. |            |                         |             |                |                      |
| Дно                          | Бетон.         | Подкл.     | d = 50<br>чуг.<br>жел.  |             | d =<br>Р. Ф.   | Старый<br>H =        |
| Скобы                        | Чугун 6 шт     |            |                         |             |                |                      |
| Год строит.                  | 19             | Разводящая | d =<br>чуг.<br>жел.     |             | d =<br>Р. Ф.   | Московский<br>H =    |
| Налич. воды                  |                |            |                         |             |                |                      |
| Налич. газа                  |                | Подключ.   | d =<br>чуг.<br>жел.     |             | d =<br>Р. Ф.   | Колонка<br>водоразб. |
|                              |                |            |                         |             |                |                      |

Институт проектирования городского  
и сельского строительстваОтдел  
изысканий

Объект 22080

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

8.11.61

Игорь  
Данил  
Дерзев