

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 186

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета 3891

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 23	подкл. №
107.08	103.48	103.46	103.59	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы мет. бет.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 23		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	300	кер.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Школы-интерната объект 1090

Инв. №	Гл. геодезист			
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			Всего листов
	Чертил			
	Проверил			