

389/

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД


Колодец № 116-222

Город Вильнюс

Улица Костюшко

Лето №

19 61 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50


Отметки

Крыши	Дно	Трубы
106.70	104.08	104.50

32м

30

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 5шт					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

8. XII. 61

Чертил

Проверил

Учен.
Доктор
Доктор