

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 225

Город Вильнюс


Улица 3891

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А





О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.04	105.27	105.25		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.	200	кер.	200	кер.	200	кер.		
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы мет. бол.	Объект Муз. школа интернат. объект 1020							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
	30.1.62	Проверил						