

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 227

Город Вильнюс



Улица 3891

Дело № _____

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.76	106.61	106.16		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпича бет.

Скобы *мет. 3 шт.*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *Ш.з. школа-интернат. Общ. 1090*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

30.5.61

[Signature]

[Signature]