

КАНАЛИЗАЦИЯ

 Колодец № 228

 Город Вильнюс


 Улица 3891

Дело №

 19 61 г.

 Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.60	107.85	107.80	3-108.15 1-107.81 5-109.90	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 8 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.	200	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

 Объект Муз. школа-интернат. объект 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

30.5.61