

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 232

Город Вильнюс



Улица (234-и)-1

Дело №.

19 67 г.

Чертеж колодца
М 1: 25


Разрез по А-А







О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	ПОДКЛ. № <i>4</i>	ПОДКЛ. № <i>3</i>
<i>108.17</i>	<i>104.07</i>	<i>104.02</i>	<i>106.99</i>	<i>104.07</i>

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич	200	кер.	300	кер.	100	ггг.	200	кер.
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы лев. 8 шт.	Объект № 193. школа-интернат объект Н-1090							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19	31.5.62	Проверил		