

3891

Форма 54 лс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 236

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета (234-4)-1

Дело №

1967 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 21	подкл. № 34
108.96	105.53	105.43	106.36	106.84

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 8 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 21		Подкл. № 34	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.	150	гн. гл.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект М. школа-интернат. объект 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

21.12.67