

3891

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 238

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета (234-11)-1

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № /	подкл. №
110.05	108.35	108.33	108.42	

П Р И В Я З К А

2 км
(муз. школа)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	кер.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Муз. школа-интернат Обьес 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель ?

Чертил

Проверил

Дата

31.5.61