

3891

Форма 54 г

Канализация



Колодец № 154-71

Город Вильнюс

Улица Крайтинес

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
94.20	89.62	89.62	90.00	92.24

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич/бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
600x1100	Кирпич	600x1100	Кирпич	350	Кир	50	Кир

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Исполн

Д.Д.Д.

Д.Д.Д.