

3891


Форма 54 г

Канализация

Колодец № 87-82

Город ВильнюсУлица Костюшково


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и



Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
106.56	103.56	103.54	104.66	

П Р И В Я З К А



ул. Костюшково №

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7шт								
	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Подпис		
Наличие газа		Рук. группы				Датис		
	Дата	Исполнитель				Паруше		
Год строительства 19		Чертил						
	13. VII. 61	Проверил						