

E. Kanaliz.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Vasaros

(Gatvė)

Nr. () 114 KORTELE

3892




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	550		119,74	 nėra (Medžiaga, kiekis)
Gema			0,00	119,74	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugno	bet.	550	- 0,87	118,87	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 0,86	118,88
	Nr. 2	ket	100	Viršus Apačia 0,88	118,86
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 0,87	118,87
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 0174-.....
					Sudarė S. V. Stankienė (parašas) (pavardė)
					Patikrino H. Jasinskienė (parašas) (pavardė)
					20.05 m. 19..... mėn. 12 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)