

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 153 KORTELEVilnius

(Miestas)

Vasaros

(Gatvė)

3892




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>hėra</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		126,76	Ar yra vandens?
Siena			0,00	126,76	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnes	bet.	800	- 2,55	124,21	
Vamzdis	Nr. 1	ket	100	Viršus 0,84	125,92
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,55	124,21
	Nr. 3	ket	100	Viršus 0,85	125,91
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>91-2</u>
					Sudarė <u>S. V. Stankov</u> (parašas) (pavardė)
					Petikirio <u>A. H. Janikevičius</u> (parašas) (pavardė)
					20.05 m. ... 19. ... mėn. 12 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)