

<u>F.kanaliz.</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>123</u>) <u>166</u> KORTELE		
<u>šilnius</u> (Miestas)		<u>Olondu</u> (Gatvė)		<u>3892</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis	(0.0) (1.14)					
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65	---	111.71	---
Žemė		qr	---	0.0	111.71	Ar yra vandens?
Sienos		bet	---	---	---	Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	2.22	109.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus	2.32	109.49
	Nr. 2	bet	150	Apačia	2.34	109.37
	Nr. 3	bet	100	Viršus	2.28	109.43
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>01.32.491</u>					
	Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)					
	Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)					
	19 <u>83</u> m. <u>05</u> mėn. <u>01</u> d.					
	(Irenginio tyrinėjimo data)					