



<i>Kortelė</i> Nr. (34) 144 KORTELE		3893
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>HT</i>	<i>Brūkšnių</i>	<i>Pažangos</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametra. mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		242			142.75	(medžiaga, kiekis)	
Zemė						Ar yra vandens?	
Sienos		8cm				Ar yra dujų?	
Dugnas		"	1000				
Vamzdžiai	Nr. 1	Kef	200	Viršus		Komunalinės statybos projektavimo institutas	
				Apačia	243		
	Nr. 2	"	200	Viršus	296		
				Apačia	296		
	Nr. 3	"	250	Viršus	210		
				Apačia	210		
	Nr. 4	242	150	Viršus	210		
				Apačia	210		
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Lipynės

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinės statybos
projektavimo institutas

Objektas:

Sudarė

Patikrino

196. 7 m. mėn. d.
(kortelės sudarymo data)