

-4-

Vandentiekio

kamos

Nr. () 3 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

M. Paco

3893

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ket 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		11840	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	11840	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	17x24	2,45	115,95	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,25 Apačia 116,15	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91/01445 Sudarė 2/02 V. Stankevič (parašas) (pavardė) Patikrino 1/02 H. Januškevič (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,25 Apačia 116,15	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,25 Apačia 116,15	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					197... m. 95... mėn. 12 d. 2000 (Inginio tyrinėjimo data)