




F. kod. Nr. (1 ^a) 32	KORTELE	3893
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
	<i>Helmus</i>	<i>Šuvackienės g.</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: Vertikalinis:	Pririšimo brėžinys:	
		
Horizontalinis:		
		
	Pastabos	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės	Lipynės <i>yra</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>ket.</i>			<i>128.85</i>	Ar yra vandens?.....
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<i>bet</i>				
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>arbc</i>	<i>189</i>	Viršus <i>1.</i> Apačia <i>1.89</i>	<i>126.96</i>	Komunalinio ūkio projektavimo institutas
	Nr. 2	<i>arbc</i>	<i>189</i>	Viršus Apačia <i>1.96</i>	<i>126.89</i>	
	Nr. 3	<i>ket.</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.93</i>	<i>127.02</i>	
	Nr. 4	<i>arbc</i>	<i>189</i>	Viršus Apačia <i>1.96</i>	<i>126.89</i>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Objektas: <i>3000/452</i>					
Sudarė <i>V. Nafas</i>						
Patikrino						
196 <i>8</i> m. <i>vė</i> mėn. <i>21</i> d. (kortelės sudarymo data)						