

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 122

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета 3894

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

Разрез по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.16	108.49	108.47		

П Р И В Я З К А

3 км
(уз. школа)



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы Чиб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асбо. уст.	150	асбо. уст.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Муз. школа - интернат объект 4-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.5.61

[Signature]

[Signature]