

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 25

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета 3894

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

Разрез по А-А




О т м е т к и




Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
110.44	106.82	106.72	106.84	

П Р И В Я З К А

4 км
(ш.з. школа)



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	100	297.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы мет. 8 шт.	Объект Ш.з. школа-интернат Объект 1090							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 31.5.61	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						