

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *68*

Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета



3894

Дело №

19 *61* г.

Чертеж колодца
М 1: *25*

Разрез по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № <i>11</i>	подкл. № <i>13</i>
110.54	107.79	107.70	108.16	107.90

П Р И В Я З К А

3 км.
(из школа)



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *мб. 5 шт.*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № <i>4</i>		Подкл. № <i>3</i>	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
<i>200</i>	<i>кер.</i>	<i>200</i>	<i>кер.</i>	<i>100</i>	<i>чуг.</i>	<i>200</i>	<i>кер.</i>

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Шул. школа-интернат объект №-1090*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель *И*

Чертил

Проверил

Дата

25.1.61