

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 71

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета 3894

Дело № _____

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 25


Разрез по А-А






О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <u>3</u>	у выхода <u>2</u>	подкл. № <u>1</u>	подкл. №
110.86	109.29	109.26	109.30	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход <u>3</u>		Выход <u>2</u>		Подкл. № <u>1</u>		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	гипс	200	асбо. цемент	200	асбо. цемент		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет 2 шт.	Объект <u>Муз. школа-интернат Объект N-1090</u>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				<u>Визирная</u>		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель				<u>Визирная</u>		
		Чертил						
Год строительства 19	<u>25.1.61</u>	Проверил				<u>Визирная</u>		