

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 72

Город Вильнюс



Номенклатура планшета 3894

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.19	109.64	109.59		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	277.	100	Ресб. уст.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы мет. 2 шт.	Объект Муз школа-интернат Объект 11-1090							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		[Signature]		[Signature]		
		Чертил						
		Проверил						