

Fekalinė kanaliz. Nr. (7) 83 KORTELĖ 3894
(Statinio pavadinimas) (abrisė, plane) (Planšeto nomenkl.)

1971


Vilnius Pervažos

(Pastatymo metal)


(Miestas, gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI: (cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:




Šulinio centro koordinatės

X	Y

Šulinio centro primatavimai

5 M G



Pastabos

Papildė J. Šalkaus
kopj.

2008. 10. 02

Pavadinimas	Medžiaga	Diametr. (mm)	Atstumas nuo dangčio (cm)	Altitudės
Dangtis	betas	650		116,17
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1000	222	113,95

Pakopos (Medžiaga, kiekis)

Vanduo (yra, nėra)

Dujos (yra, nėra)

V A M Z D Ž I A I

Nr. 1	azbc.	150	Viršus		
			Apačia	2.61	113.56
Nr. 2	azbc.	150	Viršus		
			Apačia	2.62	113.55
Nr. 3	bet.	100	Viršus		
			Apačia	2.22	113.95
Nr. 4	PVC	200	Viršus		
			Apačia	1.10	115.07
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		

PRAMONINĖS STATYBOS
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas:

Sudarė [Signature] Pakopos

Patikrino

1971 m. 11 mėn. 30 d.