

Vandent.

kameros

Nr. () 152 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusDailidžių

3899

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		144.66	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos 144.63
Dugnas		bet.	2,42 x 1,95	2,26	142,40	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1,86 Apačia	142,80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1,86 Apačia	142,80	
	Nr. 3	PE	110	Viršus 1,88 Apačia	142,78	Objekto Nr. 10629.....
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						.. m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)