

3911

Форма № 4

№№ кол. 113	Сеть: Канализации	Улица <i>Antakalnio</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																									
		Крышки	Лотка	Труб																									
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4																							
		103.44	100.92	100.82	101.22	101.40																							
		О П И С А Н И Е																											
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																									
		Крышка чугунная		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>400</td> <td>bet</td> <td>400</td> <td>bet</td> <td>150</td> <td>ker.</td> <td>200</td> <td>bet.</td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	400	bet	400	bet	150	ker.
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
400	bet	400	bet	150	ker.	200	bet.																						
Стены кирпич. бет.																													
Дно кирпич. бет.																													
Скобы		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды		Объект <i>Antakalnio g-vės pož. tū. nuotrauka</i>																											
Наличие газа		Инв. №	Нач. произв. груп.																										
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады																										
			Исполнитель		<i>J. Mangirdas</i>																								
			Чертил		<i>Pham</i>																								
			Проверил																										