


(įrenginio pastatymo metal)


8 grupė gyv. namų
(miestas) (gatvė)

Šulinio piūviai: M 1:
(išmatavimai duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>600</u>	<u>X</u>	<u>103.64</u>	Ar yra vandens? <u>—</u>
Žemė					Ar yra dujų? <u>—</u>
Sienos	<u>bet.</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	
Dugnas	<u>bet.</u>		<u>2,64</u>	<u>101.00</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,14</u>	<u>101.50</u>
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,14</u>	<u>101.50</u>
	Nr. 3	<u>—</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 2,14</u>	<u>101.50</u>
	Nr. 4			<u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
	Nr. 6			<u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	

KOMUNALINIO ŪKIO
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas: 110

Sudarė Vaitkus

Patikrino

196 5 m. I mėn. 12 d.
(kortelės sudarymo data)