



221

3911

Форма № 4

№№ кол. 3	Сеть: Канализации	Улица <i>Домсад ул. Антоновна</i>	№№ дела	Год 1950	г. Вильнюс						
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А							
		Крышка	Лотка		Труба						
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №					
		104.87	102.21	102.17	102.19						
О П И С А Н И Е											
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер,				
Дно кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ									
Скобы 5		Объект									
Наличие воды <i>нет</i>		Инв. №	Нач. произв. групп.		Войтине		Войтине				
Наличие газа <i>нет</i>		Дата	Исполнитель								
Год строительства 1959		60.11.25	Чертит								
		Проверил									