3911

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 221-243

Город Вильнюс **Улица** Сиемо **Дело №** **19** 61 **г.**

Чертеж колодца
М 1: 25



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4
108.09	105.97	105.53	106.36	106.37

ПРИВЯЗКА

ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Стены кирп бет.	
Дно кирп. бет.	
Скобы —	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	350	асбоцем.	100	чуг.	100	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Бондис
	Рук. группы		Дачис
	Исполнитель		Ракско
Дата	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000