

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 91/136



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127

1961 г.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.00	109.66	109.66	109.76	

П Р И В Я З К А

ул. Клиники



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены кирп.

200

кер.

200

кер.

100

кер.

Дно бет.

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Скоды 5

Объект Районная котельная в Антоколь

Наличие воды

Инв. №

Нач. сектора

Яненас

21.05

Наличие газа

Рук. группы

Леоновичус

21.05

Исполнитель

Станкайтис

21.05

Год строительства

Дата

Копировал

Томкевичене

21.05

Проверил

Винките

21.05

1961. III. 27