

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 26/145

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 39.12.2

Дело № 1127


1961г.



Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	в входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.03	111.52	111.46		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Крышка чугунная

Стены бет. бет.

Дно бет. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Под строительством

Труба

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун.	150	чугун.				

Институт проектирования
промышленного строительства

Отдел изысканий

Объект: Районная котельная в Антоколис.

Инв. №	Нач. сектор	Яненас	Л. Р. Г.
	Рук. группы	Леонавичюс	Л. Р. Г.
Дата	Копировал	Трунчене	Л. Р. Г.
	Исполнитель	Станкайтис	Л. Р. Г.
1961. III. 25.	Проверил	Винките	Л. Р. Г.