

3912

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 193.

Город Вильнюс

Улица В. Трибач


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


№ А.А.

Контр.
1961. VII. 31

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.99	112.17	112.07	112.10	
113.99	112.17	112.07	112.08	
			4.111111 1961. IX. 1	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 2

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.04.61.