

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 194

Город Вильнюс

Улица В. Трибака


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А.А.




Кентр.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.10	112.25	112.22		
114.10	112.20	112.19		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.11.61