

ВОДОПРОВОД

Колодец № 19/195

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
114.68	111.88	112.16

П Р И В Я З К А



Уч. В. Грубо

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	$d = 60$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон	чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. земля	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун 8	чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год стронт.	19	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		$d =$		$d =$	Колонка
		чуг. жел.		Р. Ф'	водоразб.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект Районная котельная в Антакионис

Нив. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

ЯНЕНАС

ЛЕОНАВИЧЮС

СТАНКАЙТИС

Дата

1961.10.27

Клеменс

Станкайтис