

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 203

Город Вильнюс

Улица Тракавская, Селис



Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.84	105.46	105.44	105.45	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 4

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.04.61