

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 15/222



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912

Дело № 1177

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.21	110.32	110.31	110.36	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер. 1	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	керамика	200	керамика	200	керамика		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект Районная котельная в Янитоколис							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		Масиш		
		Рук. группы		ПЕОНАВИЧЮС				
Наличие газа	Дата	Исполнитель : *		СТАНКАЙТИС		1961		
		Чертил						
Год строительства 19		1961. III. 25		Проверил		Масиш		