


ВОДОПРОВОД		Колодец № 235		Город Вильнюс		Улица Триво		Лето №		19 61 г.							
Чертеж колодца М. 1: 25 по А-А 				Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115.64</td> <td>110.24</td> <td>110.64</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	115.64	110.24	110.64					
				Крыши	Дно	Трубы											
115.64	110.24	110.64															
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.									
Крышки	Чугун			Магистр.	d = 150		d =	Новый									
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.	H =									
Дно	Бетон.			Подкл.	d =		d =	Старый									
Скобы	Чугун - 12				чуг. жел.		Р. Ф.	H =									
Год строит.	19			Разводящая	d =		d =	Московский									
Налич. воды	—				чуг. жел.		Р. Ф.	H =									
Налич. газа				Подключ.	d =		d =	Колонка									
					чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.									
				Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий								
				Объект 2280													
				Инв. №	Гл. геодезист			Лозие									
					Рук. группы												
				Дата 26.04.61	Исполнитель			Дарис									
					Чертил												
					Проверил			Ракса									